

陇川县历史遗留矿山图斑基本情况表

矿山名称	图斑编号	图斑面积 (m ²)	修复方式	修复后地类	修复面积 (m ²)
陇川县城子镇 撒定村采石场 01	CT5331242016 000001003	3823.14	工程修复	乔木林地、其 他草地	3823.14
	CT5331242016 000001004	31909.79	工程修复	乔木林地、其 他草地	31962.09
陇川县景罕镇 广帕村采石场	CT5331242016 000005003	35911.87	工程修复	乔木林地、其 他草地、农村 道路等	35911.87
	CT5331242016 000005004	17193.89	工程修复	乔木林地、其 他草地	17193.89
陇川县景罕镇 罕等村采石场 02	CT5331242016 000012002	19497.62	工程修复	旱地、其他草 地、乔木林地、 农村道路	25773.38
陇川县章凤镇 户弄芒棒村采 石场 01	ZJ5331242021 003001	90016.51	工程修复	其他草地、乔 木林地、农村 道路	92554.26
陇川县章凤镇 户弄芒棒村采 石场 02	ZJ5331242021 004001	49098.07	工程修复	其他草地、旱 地、农村道路	49651.45
陇川县景罕镇 景罕村采石场 03	ZJ5331242021 006001	39032.59	工程修复	其他林地、乔 木林地、灌木 林地、其他草 地、旱地	40156.03
陇川县户撒乡 腊撒村砖瓦厂	CT5331242016 000019001	775.67	工程修复	乔木林地	1768.15
陇川县景罕镇 景罕村采石场 01(补充设计)	CT5331242016 000009001	27569.45	转型利用+ 工程修复	科教文卫用地、 农村宅基地、灌 木林地、公路用 地等	27569.45
陇川县景罕镇 广宋村采石场 (补充设计)	CT5331242016 000006001	39032.59	自然恢复+ 工程修复	其他草地、乔 木林地、其他 林地	39032.59
陇川县章凤镇 拉线分场六队 砖瓦厂(补充 设计)	ZJ5331242021 001001	50807.25	转型利用+ 自行耕种+	城镇住宅用 地、旱地、其 他草地、河流 水面等	50807.25
	ZJ5331242021 002001	56955.76	自然恢复+ 工程修复		
合计		461624.20			473159.31